



## LOCAL DE OBRA: Creche Municipal Madre Tereza De Saldanha

### 1-Demolição de forro de tábuas de pinho



### 2- Demolições de forro de tábuas de pinho e remoção de luminária fluorescente





### 3- Empilhamentos de forro de tabuas de pinho



### 4- Preparação de pinturas em paredes .





5- Preparação de pinturas em paredes.



6- Lixamento em pintura em serralheria.





7- Preparação de pinturas em paredes .

