



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

24/03/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: CRISTIANO DE SOUZA

S T Q Q S S D

LOCAL DA OBRA: RUA MARIANA ARANTES SOBREIRO - BAIRRO:
MORADA DO SOL - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo


MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 01 poste 11-300 DT equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Lançado 01 vão de cabo de BT

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.365.407

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			DATA	24/03/2021					
	Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA				Dia da Semana					
Responsável pela equipe: CRISTIANO DE SOUZA				S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: RUA ANTENOR DA S. RIBEIRO - BAIRRO: SANTA RITA - BORDA DA MATA/MG										
Condições do Tempo			MANHÃ	BOM	TARDE	BOM				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






Serviços Executados: Instalado 01 poste circular 11-300 equipado / Instalado 01 poste 11-300 DT equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Lançado 01 vão de cabo de BT


 Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.365.407



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		DATA	24/03/2021				
	Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA		Dia da Semana					
Responsável pela equipe: CRISTIANO DE SOUZA		S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: RUA ANTONOR DA S. RIBEIRO - BAIRRO: SANTA RITA - BORDA DA MATA/MG								
Condições do Tempo	MANHÃ	BOM	TARDE	BOM				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

●●●● SHOT ON POCO X3 NFC

●●●● SHOT ON POCO X3 NFC

Serviços Executados: Instalado 01 poste circular 11-300 equipado / Instalado 01 poste 11-300 DT equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Lançado 01 vão de cabo de BT

Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.965.407





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

29/03/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

LOCAL DA OBRA: RUA VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO: SÃO BENEDITO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 02 postes 11-300 DT equipado e 03 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 02 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.365.407

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			DATA	29/03/2021				
	Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA			Dia da Semana					
Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA			S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: RUA VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO: SÃO BENEDITO - BORDA DA MATA/MG									
Condições do Tempo		MANHÃ	BOM	TARDE	BOM				





Serviços Executados: Instalado 02 postes 11-300 DT equipado e 03 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 02 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.386.407



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		DATA		29/03/2021			
			Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA		Dia da Semana			
Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA		S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: SÃO BENEDITO - BORDA DA MATA/MG								
Condições do Tempo		MANHÃ	BOM	TARDE	BOM			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	
<p>Serviços Executados: Instalado 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Lançado 01 vão de cabo de BT.</p>	


 Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.965.407





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

14 e 15/04/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo


MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.985.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

14 e 15/04/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

14 e 15/04/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo


MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.985.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

14 e 15/04/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE


BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.385.407


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		DATA		14 e 15/04/2021			
			Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA		Dia da Semana			
Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA		S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG								
Condições do Tempo		MANHÃ	BOM	TARDE	BOM			



Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.385.407



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		DATA		14 e 15/04/2021			
			Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA		Dia da Semana			
Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA		S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG								
Condições do Tempo	MANHÃ	BOM	TARDE	BOM				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Serviços Executados: Instalado 11 postes 11-300 DT equipado e 22 conjuntos de luminária de LED 100w completo / Lançado 11 vãos de cabo de BT.


 Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.985.407

