

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****DATA**

19/07/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA**Dia da Semana****Responsável pela equipe:** ELIANO ADÃO

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: RUA JUVENAL R. DE ALMEIDA - BAIRRO: SANTO ANTÔNIO - BORDA DA MATA/MG**Condições do Tempo****MANHÃ****BOM****TARDE****BOM****RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****Serviços Executados:** Instalado 01 poste circular 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Substituído 01 poste 10-300 DT para 01 poste 11-300 DT equipado / Lançado 02 vãos de cabo de BT

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			DATA		19/07/2021				
						19/07/2021				
Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA				Dia da Semana						
Responsável pela equipe: ELIANO ADÃO				S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: RUA JUVENAL R. DE ALMEIDA - BAIRRO: SANTO ANTÔNIO - BORDA DA MATA/MG										
Condições do Tempo		MANHÃ	BOM	TARDE	BOM					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 01 poste circular 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Substituído 01 poste 10-300 DT para 01 poste 11-300 DT equipado / Lançado 02 vãos de cabo de BT


 Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.965.407

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****DATA**

20/07/2021 e 24/11/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: DIEGO FRANCISCO LOPES

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE ACESSO - BAIRRO: PALMA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

POCO x4 PRQ SG L GALVÃO

30/06/2022 09:45



POCO x4 PRQ SG L GALVÃO

30/06/2022

Serviços Executados: Instalado 04 postes DT 11-300 equipado e 04 conjuntos de luminárias de LED 100w completos / Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-600 circular equipado / Lançado 03 vãos de cabo de BT / Instalado 01 poste circular 11-300 equipado com 01 transformador de 25kva, estruturas e conjunto de luminária de LED 100w completo

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

20/07/2021 e 24/11/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: DIEGO FRANCISCO LOPES

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE ACESSO - BAIRRO: PALMA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



POCO X4 PRO 5G | GALVÃO

30/08/2022 08:32



POCO X4 PRO 5G | GALVÃO

30/08/2022 08:37

Serviços Executados: Instalado 04 postes DT 11-300 equipado e 04 conjuntos de luminárias de LED 100w completos / Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-600 circular equipado / Lançado 03 vãos de cabo de BT / Instalado 01 poste circular 11-300 equipado com 01 transformador de 25kva. estruturas e conjunto de luminária de LED 100w completo

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****DATA**

16/08/2021

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: ELIANO ADÃO

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: RUA CARLOS PEREIRA TOLEDO - BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviços Executados: Remoção de 01 poste

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

23/11/2021 e 19/03/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: ELIANO ADÃO

S T Q Q S S D

LOCAL DA OBRA: TRAVESSA BUENO BRANDÃO - BAIRRO: SANTA TEREZINHA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo MANHÃ BOM TARDE BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 01 poste DT 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo, Substituído 01 poste 10-300 DT para 01 poste 12-1000 circular equipado, Lançado 02 vãos de cabo de BT, Substituído 01 poste 10-150 DT para 01 poste 11-300 DT equipado, Instalado 01 poste circular 11-600 equipado com 01 transformador de 45kva e estruturas.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

23/11/2021 e 19/03/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: ELIANO ADÃO

S	T	Q	Q	S	S	D
---	---	---	---	---	---	---

LOCAL DA OBRA: TRAVESSA BUENO BRANDÃO - BAIRRO: SANTA TEREZINHA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo	MANHÃ	BOM	TARDE	BOM	
--------------------	-------	-----	-------	-----	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 01 poste DT 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo, Substituído 01 poste 10-300 DT para 01 poste 12-1000 circular equipado, Lançado 02 vãos de cabo de BT, Substituído 01 poste 10-150 DT para 01 poste 11-300 DT equipado, Instalado 01 poste circular 11-600 equipado com 01 transformador de 45kva e estruturas.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

07/02/2022 E
20/05/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: DIEGO FRANCISCO LOPES

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: RUA MARIO PEREIRA SIMÕES - BAIRRO: NOSSA
SENHORA APARECIDA - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 01 poste DT 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Instalado 01 poste 11-300 circular equipado / Lançado 03 vãos de cabo de BT / Instalado 01 poste circular 11-600 equipado com estruturas.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****DATA**07/02/2022 E
20/05/2022**Empresa:** Ricel Instalações Elétricas LTDA**Dia da Semana****Responsável pela equipe:** DIEGO FRANCISCO LOPES

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: RUA MARIO PEREIRA SIMÕES - BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA - BORDA DA MATA/MG**Condições do Tempo**

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**Serviços Executados:** Instalado 01 poste DT 11-300 equipado e 01 conjunto de luminária de LED 100w completo / Instalado 01 poste 11-300 circular equipado / Lançado 03 vãos de cabo de BT / Instalado 01 poste circular 11-600 equipado com estruturas.Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			DATA		20/05/2022				
	Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA				Dia da Semana					
Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA				S	T	Q	Q	S	S	D
LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG										
Condições do Tempo		MANHÃ	BOM	TARDE	BOM					



Serviços Executados: Instalado 03 postes 11-300 DT equipado e 13 conjuntos de luminária de LED 100w completo, Lançado 18 vãos de cabo de BT, Instalado 02 postes 11-300 CC equipados com 02 transformadores de 25kva e estruturas, Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-300 CC.


 Robson Matheus Garcia
 SUPERVISOR DE OBRAS
 RG: MG 17.965.407

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****DATA**

20/05/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO -
BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviços Executados: Instalado 03 postes 11-300 DT equipado e 13 conjuntos de luminária de LED 100w completo, Lançado 18 vãos de cabo de BT, Instalado 02 postes 11-300 CC equipados com 02 transformadores de 25kva e estruturas, Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-300 CC.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

20/05/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 03 postes 11-300 DT equipado e 13 conjuntos de luminária de LED 100w completo, Lançado 18 vãos de cabo de BT, Instalado 02 postes 11-300 CC equipados com 02 transformadores de 25kva e estruturas, Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-300 CC.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

20/05/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Serviços Executados: Instalado 03 postes 11-300 DT equipado e 13 conjuntos de luminária de LED 100w completo, Lançado 18 vãos de cabo de BT, Instalado 02 postes 11-300 CC equipados com 02 transformadores de 25kva e estruturas, Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-300 CC.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DATA

20/05/2022

Empresa: Ricel Instalações Elétricas LTDA

Dia da Semana

Responsável pela equipe: HANS CHRISTIAN DE SOUZA

S

T

Q

Q

S

S

D

LOCAL DA OBRA: VÁRIAS RUAS - DISTRITO DO SERTÃOZINHO - BORDA DA MATA/MG

Condições do Tempo

MANHÃ

BOM

TARDE

BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



POCO X4 PRO 5G | GALVÃO

30/06/2022 09:39



POCO X4 PRO 5G | GALVÃO

30/06/2022 09:37

Serviços Executados: Instalado 03 postes 11-300 DT equipado e 13 conjuntos de luminária de LED 100w completo, Lançado 18 vãos de cabo de BT, Instalado 02 postes 11-300 CC equipados com 02 transformadores de 25kva e estruturas, Substituído 01 poste 11-300 DT para 01 poste 12-300 CC.

Robson Matheus Garcia
SUPERVISOR DE OBRAS
RG: MG 17.965.407