Fotos do local da Obra – Bloco I – Escola Municipal Francisco Souza Costa

-RACHADURA DO MURO EM FRENTE À SECRETARIA;



-PISO NO SAGÃO;



-GRADE OU AUMENTO DO MURO NA RAMPA DO SAGUÃO;



-PISO NAS 3(TRÊS) SALAS;





-PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA;



-INFILTRAÇÕES NO TETO E PAREDES DE ALGUNS LOCAIS;



-REVESTIMENTO COM 1,50M NAS PAREDES DAS SALAS E SAGUÃO;



-PISO ANTI DERRAPANTE NA RAMPA;



-ÁRMARIOS DE ALVENARIA E PISO NO DEPÓSITO DE LIMPEZA;



-PINTURA E TRATAMENTO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO;



-REFORMA COMPLETA DA COZINHA: JANELAS, PISO E REVESTIMENTO DA PAREDE, INSTALÇÕES DE ÁRMARIOS, BANCADAS, ÁRMARIOS DA DISPENSA, PIA COM DUAS BACIAS;



-TROCA DE PORTAS DE BANHEIROS E MICTÓRIO.





-CONSERTO DE BANHEIRO INTERDITADO;



-MURO EM TORNO DA ESCOLA PARA SEGURANÇA, COM PORTÃO E INTERFONE PARA SER ABERTO DA SECRETARIA.



-PISO NO PÁTIO ONDE AS CRIANÇAS BRINCAM NO RECREIO;



-COBERTURA RAMPA DAS SALAS NOVAS;



Bloco Secretaria





















































































