

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO CONTRATO 063/2020**

**CONCEDENTE:**

**OBJETO:** CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

**CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG  
**LOCAL:** AV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, BAIRRO SANTA CRUZ

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO**

FOTO 01



**Descrição:** Via de entrada calçada, Santa Cruz.  
**DATA:**07/07/2021.

FOTO  
02



**Descrição:** Parte central da via calçada, bairro Santa Cruz.  
**DATA:** 07/07/2021.

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO CONTRATO 063/2020**


**CONCEDENTE:**

**OBJETO:** CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

**CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG  
**LOCAL:** TV. MARGINAL, BAIRRO SANTA CRUZ

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO**

**FOTO 03**





**Descrição:** Outro ângulo da parte central da via calçada, bairro Santa Cruz.  
**DATA:** 02/03/2020.

**FOTO 04**



**Descrição:** Via de saída 1 calçada, bairro Santa Cruz.  
**DATA:**07/07/2021.

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO CONTRATO 063/2020**

<b>CONCEDENTE:</b>	<b>CONVENIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG
<b>OBJETO:</b> CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA	<b>LOCAL:</b> TV. MARGINAL, BAIRRO SANTA CRUZ
<b>FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO</b>	
<p style="text-align: center;"><b>FOTO 05</b></p>  <p>A photograph showing construction workers on a sidewalk. One worker in a grey shirt and cap is kneeling, working on the concrete surface. Another worker in a white shirt and cap is standing nearby. The sidewalk is bordered by a concrete curb on the left. In the background, there are residential buildings and a clear blue sky.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FOTO 06</b></p>  <p>A photograph showing a long, straight concrete curb running along a dirt road. The curb is on the left side of the road. The road surface is uneven and appears to be under construction. In the background, there are hills and a clear sky.</p>
<p><b>Descrição:</b> Via de saída 2 a ser calçada, bairro Santa Cruz. <b>DATA:</b> 26/02/2021</p>	<p><b>Descrição:</b> Detalhamento meio-fio e sarjeta, bairro Santa Cruz. <b>DATA:</b> 07/07/2021</p>

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO CONTRATO 063/2020**

**CONCEDENTE:**

**OBJETO:** CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

**CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG  
**LOCAL:** TV. MARGINAL, BAIRRO SANTA CRUZ

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO**

**FOTO 05**



**Descrição:** Via de saída 2 a ser calçada, bairro Santa Cruz.  
**DATA:** 26/02/2021

**FOTO 06**



**Descrição:** Detalhamento meio-fio e sarjeta, bairro Santa Cruz.  
**DATA:** 07/07/2021